第3章

大和川水系における洪水の 発生原因を考えてみましょう

亀の瀬ー佐味田川との位置関係




- 1. 亀の瀬は狭い峡谷で流れが悪い。
- 2. 亀の瀬~佐味田川は河積不足(断面積狭い)で流れが悪い。

亀の瀬の空中写真



亀の瀬の川幅



国土交通省 大和川河川事務所作成グラフ 改変

亀の瀬は156支川の水が流入する 大和川水系のボトルネック。

まとめ (第3章)

- 1. 亀の瀬は狭い峡谷。
- 2. 亀の瀬上流域は、大和川においても特に流れの良くない断面積不足地域。
- 3. 大和川本流の水位が上昇しやすく、支流からの流入が困難となり、内水氾濫し易い。